

**CODICI**

Tipo scheda BDR

**CODICE UNIVOCO**

Numero 2011-127

Intervento Intervento di disinfestazione degli oggetti lignei

**RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI****ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI****RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI**

Piano di riferimento 2009

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Provincia MO

Comune Bastiglia

Sede Museo della Civiltà Contadina

**OGGETTO****OGGETTO**

Oggetto oggetto

Provenienza arte contadina

**PROGETTO DI RESTAURO****ELEMENTI INFORMATIVI**

Stato di conservazione attacco da insetti xilofagi

**INTERVENTO DI RESTAURO****RESTAURO**

Relazione tecnica finale

Intervento di disinfestazione con tecnologia Aerotermica su stanze del piano terra del museo per la disinfestazione delle strutture lignee dei soffitti e dei manufatti lignei del museo presenti in ogni stanza. L'intervento consiste nella immissione di aria calda in ogni singolo locale compartimentato con particolari teli termici rispetto agli altri.

Intervento di disinfestazione Anossica secondo la tecnologia brevettata Zero2 che prevede la totale sottrazione dell'ossigeno all'interno di bolle sigillate e confezionate con uno specifico film opportunamente attivato per assorbire e trattenere questo elemento.

Intervento di disinfestazione con tecnologia Mosart per tutti i manufatti lignei. Trattasi di camera a microonde eco-compatibile per beni mobili.

Impregnazione di mantenimento con nebulizzazione: l'obiettivo è di mantenere più a lungo possibile esenti da infestazioni i manufatti sottoposti a bonifica radicale. Le tecnologie di bonifica radicale, infatti, liberano i manufatti da ogni stadio biologico degli infestanti, uovo, larva, pupa, adulto, ma non possono preservarli da eventuali nuove colonizzazioni che provengano da altri manufatti non bonificati presenti negli stessi locali, o conservati nei locali adiacenti (reinfestazioni crociate endogene), o per attacchi (esogeni) provenienti dall'ambiente esterno. Le eventuali criticità delle condizioni microclimatiche ed ambientali, possono facilmente favorire nuove reinfestazioni.

Le azioni di lotta integrata, da integrarsi sinergicamente alla bonifica, sono, in considerazione della tipologia di manufatti ed infestanti, quelle di mantenimento con impregnanti abbattenti, o repellenti.

Fornitura elettrolampade UV, Servizio di monitoraggio: controllo catture ed elaborazione dati a cadenza bimestrale, accessori di ricambio (bulbi UV e tavole collanti).

**FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Immagine



Didascalia

danni sottotetto

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Immagine



Didascalia

impianto sottotetto

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Immagine



Didascalia

impianto sottotetto

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Immagine



Didascalia

tavolo particolare