



CODICI

Tipo scheda BDR

CODICE UNIVOCO

Numero 2010-280

Intervento Restauro di un fregio e indagini diagnostiche

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge L.R. 18/2000

Piano di riferimento 2008

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia BO

Comune Dozza

Sede Museo della Rocca

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto fregio

Indicazioni sull'oggetto sala I piano: i grossi strati di ridipinture impediscono la lettura; vi sono stuccature da rimuovere e eseguire consolidamenti del colore dell'intonaco. Loggiato I piano: ridipinture su tutta la superficie e presenza di grossi strati di calce.

Soggetto/ Titolo fascione decorativo a racemi e figure

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Relazione tecnica finale

Esecuzione di nuovi tasselli stratigrafici nelle pareti al di sotto della fascia decorative già individuata dai tasselli eseguiti. Rimozione scialbi CONSOLIDAMENTO e adesione del colore all'intonaco e di questo al supporto murario. Rimozione di eventuali stuccature presenti al di sotto delle scialbature, non più funzionali od eseguite con materiali non idonei o debordanti sull'originale STUCCATURA delle lacune di intonaco con matite a calce e di simile granulometria dell'intonaco originale INTEGRAZIONE PITTORICA Esecuzione di nuovi tasselli stratigrafici per individuare decorazioni sottostanti e loro stato di conservazione, quelli ora visibili mostrano una situazione molto confusa (nella stratigrafia) e deteriorata della decorazione ritrovata. Il tassello dovrà essere eseguito in striscia verticale (con larghezza minima di cm.30) che parta dal basamento fino al soffitto e parte di esso. La finalità di tale indagine è di stabilire la presenza di antiche decorazioni e strati coevi, dell'insieme del loggiato soffitto e pareti Altri tasselli specifici dovranno essere eseguiti a diverse altezze della parete ed in particolare : sulla fascia decorativa alta adiacente al soffitto proseguendo in senso verticale fino alla decorazione della probabile specchiatura della parete, tassello parte mediana parete tassello zona inferiore per l'individuazione di eventuale basamento o altro.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

tassello

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

tassello

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

loggiato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

loggiato