

CODICI

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo scheda | BDR |
| CODICE UNIVOCO | |
| Numero | 2010-280 |
| Intervento | Restauro di un fregio e indagini diagnostiche |

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

| | |
|----------------------|--------------|
| Legge | L.R. 18/2000 |
| Piano di riferimento | 2008 |

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------|-------------------|
| Provincia | BO |
| Comune | Dozza |
| Sede | Museo della Rocca |

OGGETTO

OGGETTO

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | fregio |
| Indicazioni sull'oggetto | sala I piano: i grossi strati di ridipinture impediscono la lettura; vi sono stuccature da rimuovere e eseguire consolidamenti del colore dell'intonaco. Loggiato I piano: ridipinture su tutta la superficie e presenza di grossi strati di calle. |
| Soggetto/ Titolo | fascione decorativo a racemi e figure |

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Relazione tecnica finale

Esecuzione di nuovi tasselli stratigrafici nelle pareti al di sotto della fascia decorative già individuata dai tasselli eseguiti.

Rimozione scialbi

CONSOLIDAMENTO

e adesione del colore all'intonaco e di questo al supporto murario.

Rimozione di eventuali stuccature presenti al di sotto delle scialbature, non più funzionali od eseguite con materiali non idonei o debordanti sull'originale

STUCCATURA

delle lacune di intonaco con matite a calce e di simile granulometria dell'intonaco originale

INTEGRAZIONE PITTORICA

Esecuzione di nuovi tasselli stratigrafici per individuare decorazioni sottostanti e loro stato di conservazione, quelli ora visibili mostrano una situazione molto confusa (nella stratigrafia) e deteriorata della decorazione ritrovata. Il tassello dovrà essere eseguito in striscia verticale (con larghezza minima di cm.30) che parta dal basamento fino al soffitto e parte di esso. La finalità di tale indagine è di stabilire la presenza di antiche decorazioni e strati coevi, dell'insieme del loggiato soffitto e pareti

Altri tasselli specifici dovranno essere eseguiti a diverse altezze della parete ed in particolare :

sulla fascia decorativa alta adiacente al soffitto proseguendo in senso verticale fino alla decorazione della probabile specchiatura della parete,

tassello parte mediana parete

tassello zona inferiore per l'individuazione di eventuale basamento o altro.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

tassello

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

tassello

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

loggiate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

loggiate

Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna
Via Galliera, 21 - 40121 Bologna - tel. +39 051 527 66 00 fax +39 051 23 25 99

© Regione Emilia-Romagna (p. iva 800 625 903 79) - Tutti i diritti riservati