



CODICI

Tipo scheda BDR

CODICE UNIVOCO

Numero 2001-210-3

Intervento Restauro di un affresco

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge L.R. 18/2000

Piano di riferimento 2001

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia RE

Comune Gualtieri

Sede Palazzo Bentivoglio

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto affresco

Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE generale della zona dipinta è molto preoccupante: 1- decoesione della pellicola pittorica 2- sollevamento della pellicola pittorica; 3- distacco tra la pellicola pittorica e l'intonachino; 4- distacco tra l'intonachino e la struttura muraria; 5- spanciamento dell'intonaco con evidente rigonfiamento dello stesso; 6- lacune della pellicola pittorica e degli strati preparatori; 7- assenza di effluorescenze saline.

Soggetto/ Titolo

scene tratte dal libro VIII al XII dell'Eneide

PROGETTO DI RESTAURO

ELEMENTI INFORMATIVI

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Data fine lavori (yyyy/mm/dd)

2002/10/31

Relazione tecnica finale

CONSOLIDAMENTO Ancoraggio dei pezzi pericolanti di intonaco 2- Velinatura della porzione di affresco 3- Applicazione di fasce di garza di cotone come ulteriore protezione dalle eventuali cadute e/o cedimenti dell'affresco; 4- Pre-fissaggio della pellicola pittorica decoesa 5- Consolidamento dei distacchi tra p/pittorica e intonachino 6- Consolidamento dei distacchi tra l'intonachino e la struttura muraria 7- Riempimento degli spancamenti tra l'affresco e la struttura muraria PULITURA 8- Rimozione della velinatura e delle fasce protettive; 9- Rimozione dei residui di adesivo mediante tamponatura con solvente organico (acetone); 10- Stuccatura delle crepe e delle lacune 11- Ritocco della pellicola pittorica con abbassamento di tono delle lacune ed abrasioni della superficie effettuati con colori ad acquerello; 12- Fissaggio finale della pellicola pittorica decoesa

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

Affresco dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

Affresco prima del restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

Affresco durante il restauro