



CODICI

Tipo scheda BDR

CODICE UNIVOCO

Numero 2003-024b

Intervento Restauro delle decorazioni e saggi di scopritura

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

Data (yyyy/mm/dd) 2004/03/09

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge L.R. 18/2000

Piano di riferimento 2002

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia BO

Comune Imola

Sede Palazzo Tozzoni

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto affresco

Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE Le superfici a intonaco e gli elementi decorativi in stucco presenti nel Salone d'onore si presentano offuscati da strati di polvere e sporco sedimentati. Sono presenti strati di scialbature. Ne risulta un generale appiattimento delle superfici e dell'impianto architettonico.

PROGETTO DI RESTAURO

ELEMENTI INFORMATIVI

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Data fine lavori (yyyy/mm/dd)

2004/12/31

Relazione tecnica finale

affresco che raffigura l'arme PULITURA scopritura della superficie affrescata la rimozione dello strato di scialbo è stata eseguita tramite lavaggi e spazzolature pulitura completata meccanicamente la scopritura ha rivelato la presenza di due porzioni di affresco separate longitudinalmente da una lacuna dovuta all'apertura di una canna fumaria; CONSOLIDAMENTO degli intonaci eseguito nelle zone che lo necessitavano tramite iniezioni manuali a base di matite idrauliche a basso contenuto salino. soffitto: plafone centrale raffigurante il carro del sole PULITURA rimozione dello strato più superficiale di depositi intervento di pulitura e rimozione dei pesanti ritocchi CONSOLIDAMENTO fissaggio della pellicola pittorica stuccatura delle piccole lacune, insieme ad alcune crepe e cavillature dell'intonaco elementi decorativi in stucco PULITURA rimozione completa delle ridipinture CONSOLIDAMENTO delle parti distaccate e pericolanti INTEGRAZIONE delle lacune sono state integrate ricostruzione delle parti mancanti ancorate alle superfici con perni in vetroresina. stuccature sono state raccordate cromaticamente TRATTAMENTI FINALI con una tonalità fredda. Alle pareti la tinta è stata realizzata in una tonalità leggermente più scura

RESTAURO

Data fine lavori (yyyy/mm/dd)

2005/11/30


Relazione tecnica finale

La campagna saggi, volta ad individuare la presenza di decorazioni o di coloriture originali nascoste sotto le attuali tinteggiature è stata eseguita tramite tassellaggi manuali eseguiti a diverse altezze su pareti, volte e elementi decorativi.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

plafone restaurato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

Scopritura dell'affresco

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

L'affresco a scopritura ultimata-fase di stuccatura delle lacune

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

Fase di integrazione pittorica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

Il plafone centrale prima del restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

Il plafone centrale durante la pulitura

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

rimozione dei ritocchi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

stuccatura delle lacune

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

stuccatura delle lacune

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

scopritura degli stucchi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

esecuzione di calco in gomma siliconica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

esecuzione di calco in gomma siliconica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

integrazione di elementi mancanti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

scalone d'onore-saggi di scopritura