




CODICI

Tipo scheda BDR

CODICE UNIVOCO

Numero 1996-173c

Intervento Analisi termografica

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Piano di riferimento 1995

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia PR

Comune Fontanellato

Sede Museo della Rocca

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto affresco

Soggetto/ Titolo ciclo di Diana e Atteone

INTERVENTO DI RESTAURO


Relazione tecnica finale

Le misure microclimatiche approntate presso la Rocca di Fontanellato (PR) sono state eseguite nella Sala del Parmigianino, sulle superfici affrescate della stessa e nei volumi cavi compresi fra la volta e l'estradosso con apparecchiatura automatica (MTX Italia SpA) alla frequenza di 1 set di misure ogni 15 minuti. Sono stati predisposti sensori di temperatura su 14 punti della superficie affrescata e un sensore per la misura della temperatura e dell'umidità relativa dell'ambiente. Negli spazi dell'estradosso sono state sistemate 3 coppie di sensori di temperatura e umidità relativa. Le misure nella Sala del Parmigianino sono iniziate il 11/04/1995 e terminate il 21/05/1997. Le misure nell'estradosso sono iniziate il 12/03/1996 e terminate il 02/12/1997. Le misure microclimatiche hanno permesso un esame oggettivo delle condizioni termoigrometriche dei volumi e delle strutture esaminate che sostanzialmente si affianca ai risultati relativi all'indagine termografica precedentemente effettuata da TECNO-Modena. In entrambe le analisi risulta un evidente scambio termoigrometrico della parete esterna (ovest), mentre le misure relative alla volta mostrano differenze fra le due tecniche di rilevamento. In particolare la termografia mostra nei quadranti I e IV una situazione termica evidentemente anomala, probabilmente causata da una non corretta impostazione della elaborazione. Utilizzando la scala di riferimento allegata alle termografie, ne risulta una improbabile situazione termica.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

volto di cacciatrice. tassello rimosso sulla fronte, bordi sbiancati

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

Putti che litigano. Ripresa angolare in luce naturale.
Sbiancamento dei fissativi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

durante il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia durante il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia durante il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia durante il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia durante il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

durante il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

durante il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

ANALISI DI LABORATORIO

ANALISI DI LABORATORIO

Tipo

microclimatiche

ANNOTAZIONI

Link esterno

[Conservazione e restauro degli affreschi di Parmigianino a Fontanellato \[http://ibc.regione.emilia-romagna.it/argomenti/conservazione-e-restauro/beni-culturali/salone-del-restauro/4a-edizione-4-7-aprile-1997/salone1994/?searchterm=fontanellato\]](http://ibc.regione.emilia-romagna.it/argomenti/conservazione-e-restauro/beni-culturali/salone-del-restauro/4a-edizione-4-7-aprile-1997/salone1994/?searchterm=fontanellato)