

**CODICI**

Tipo scheda OA

**CODICE UNIVOCO**

Numero di catalogo generale 00000024

**OGGETTO**

**OGGETTO**

Oggetto monumento

Tipologia oggetto sepolcrale

**SOGGETTO**

Soggetto Ghirlanda di fiori.

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Provincia FE

Comune Ferrara

**COLLOCAZIONE SPECIFICA**

Tipologia cimitero

Qualificazione ebraico

Contenitore Cimitero Ebraico

Denominazione spazio viabilistico via delle Vigne

## UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

### CRONOLOGIA

#### CRONOLOGIA GENERICA

Secolo sec. XIX

#### CRONOLOGIA SPECIFICA

Da 1877

Validità post

A 1878?

Validità ca.

### DEFINIZIONE CULTURALE

#### AMBITO CULTURALE

Denominazione manifattura locale

### COMMITTENZA

Nome Sinigallia Erminia

### DATI TECNICI

Materia e tecnica pietra calcarea/ scultura

### MISURE DEL MANUFATTO

Altezza 290

Larghezza 80.5

Profondità 46

### DATI ANALITICI

#### DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Basamento: a base rettangolare con ugnatura di raccordo al corpo centrale. Corpo centrale: piedistallo rettangolare sormontato da solido a base rettangolare con sommità ogivale decorata con ghirlanda di fiori ed inscritta in una cornice aggettante frontalmente e lateralmente, retta ai lati da mensole fitomorfe e sormontata da elementi decorativi a tutto tondo. Coronamento: elemento centrale piramidale sormontato da decorazione floreale; lateralmente, due elementi troncopiramidali di modeste dimensioni poggiano su piccole balaustre dentellate. Decorazione: al centro dell'arco ogivale, altorilievo con ghirlanda di fiori e frutti chiusa a cerchio, ornata da nastro; mensole laterali a tutto tondo costituite ciascuna da tre foglie a forma di "S"; sulla cornice, sette foglie a tutto tondo; sulla sommità del coronamento, elemento decorativo floreale a tutto tondo.

### ISCRIZIONI

Classe di appartenenza sepolcrale

Posizione in alto, lato ovest

Trascrizione vedi foto

## ISCRIZIONI

Classe di appartenenza

sepolcrale

Posizione

al centro, lato ovest

Trascrizione

LEONE SINIGALLIA DEL FU ARON VITA /  
SINCERAMENTE PIO / PEL SANITA' E VIGORIA DI  
CORPO / A GIUDIZIO D'UOMO / PROMETTITOR DI  
LUNGA VITA / DA FIERO MORBO PERCOSSO /  
SPIRAVA A DI' XIX MARZO MDCCCLXXVII / VERSO  
L'ETA' DI ANNI TRENTOTTO / LA VEDOVA ERMINIA /  
CHE DOPO QUASI SEI LUNE DALLA MORTE DI LUI /  
SGRAVAVASI D'ALFREDO / IN OTTO ANNI DI  
MATRIMONIO UNICA PROLE / CHE POI NON LE  
RIMASE IN TERRA A CONSOLARLA / NEPPURE VENTI  
GIORNI / QUI DOVE RIPOSANO VICINI / MARITO E  
FIGLIOLETTO / QUESTO MARMO / TESTIMONIO DI  
TANTE SVENTURE ERESSE

Notizie storico-critiche

Non è dato sapere se Alfredo Sinigallia venne circonciso prima della morte, infatti questo importante rito, nel corso del quale al bambino veniva anche imposto il nome, si effettuava ad otto giorni dalla nascita se non vi erano controindicazioni mediche. Il bambino morì, come recita l'epigrafe, a meno di venti giorni, perciò forse le sue condizioni non erano idonee ad affrontare la cerimonia religiosa.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Vista frontale. Lato ovest.

Nome file



### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Vista frontale. Lato ovest.

Nome file



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Retro. Lato est.

Nome file



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Fronte ovest. Iscrizione in ebraico, in alto.

Nome file



#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Genere

documentazione allegata

Note

Fronte ovest. Iscrizione in ebraico, in basso.

Nome file



#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Particolare decorativo. Ghirlanda di fiori.

Nome file



#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Particolare decorativo. Mensola laterale.

Nome file



#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Incrostazione e scagliatura.

Nome file



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Attacco biologico e deposito superficiale.

Nome file



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Deposito superficiale.

Nome file



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Patina biologica e cavillature.

Nome file



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Incrostazione e disgregazione.

Nome file



#### BIBLIOGRAFIA

Genere	bibliografia di confronto
Autore	Milano A.
Anno di edizione	1963
Sigla per citazione	R08/00018011

#### BIBLIOGRAFIA

Genere	bibliografia di confronto
Anno di edizione	2002
Sigla per citazione	R08/00018001

#### COMPILAZIONE

#### COMPILAZIONE

Data	2005
Nome	Maietti F.

#### ANNOTAZIONI

Osservazioni	L'altezza del manufatto è stata rilevata dalla quota del terreno antistante. Ai fini della conservazione, si segnala la presenza di: deposito superficiale coerente ed incoerente diffuso; incrostazioni; patina e attacco biologico; piccole mancanze sul coronamento; cavillature; presenza di vegetazione; erosione sul basamento; mancanza di alcune lettere metalliche nell'iscrizione.
--------------	--