



CODICI

Tipo scheda OA

CODICE UNIVOCO

Numero di catalogo generale 00000032

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto cippo
 Tipologia oggetto monumentale

SOGGETTO

Soggetto Urna con ghirlanda di fiori.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia FE
 Comune Ferrara

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia cimitero
 Qualificazione ebraico
 Contenitore Cimitero Ebraico
 Denominazione spazio viabilistico via delle Vigne

UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI**CRONOLOGIA****CRONOLOGIA GENERICA**

Secolo sec. XIX

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da 1876
Validità post
A 1877 ?
Validità ca.

DEFINIZIONE CULTURALE**AMBITO CULTURALE**

Denominazione manifattura locale

COMMITTENZA

Nome marito e figli di Adele Pesaro Cavalieri

DATI TECNICI

Materia e tecnica pietra calcarea/ incisione/ scultura

MISURE DEL MANUFATTO

Altezza 243
Larghezza 61
Profondità 61

DATI ANALITICI**DESCRIZIONE**

Indicazioni sull'oggetto

Basamento: a base ottagonale su zoccolo quadrato. Corpo centrale: solido ottagonale con toro nella parte inferiore, cordone e gola egiziana nella parte superiore.
Coronamento: piedistallo di grandi dimensioni a base ottagonale sormontato da urna con ghirlanda di fiori.
Decorazione: urna a tutto tondo con piccolo piede modanato in sommità, corpo alto e affusolato con parte inferiore a bassorilievo a motivo geometrico e ghirlanda di fiori ad altorilievo posta in diagonale, coperchio alto e sottile con pomello di forma ovoidale.

ISCRIZIONI

Classe di appartenenza sepolcrale

Posizione basamento, lato ovest

Trascrizione

QUI RIPOSA / LA SALMA BENEDETTA / DI / ADELE
PESARO CAVALIERI / FIGLIA SPOSA MADRE /
INCOMPARABILE / FU COI POVERELLI PIETOSA /
AMOREVOLE CON TUTTI / SPIRO' NEL SIGNORE / LI'
19 MARZO 1876 / NELL'ANCOR VERDE ETA' / DI ANNI
33 / MARITO FIGLI LACRIMANDO / Q M P P

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Note Vista frontale. Lato ovest.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Note Lato sinistro. Lato nord-ovest.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere documentazione allegata

Note Lato destro. Lato sud-ovest.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Fronte ovest, basamento. Iscrizione.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Particolare decorativo. Piedistallo e urna.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Particolare decorativo. Urna con ghirlanda.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Attacco biologico e incrostazione.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Mancanza.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Deposito superficiale.

Nome file



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere

documentazione allegata

Note

Degrado. Attacco biologico e deposito superficiale.

Nome file



COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data

2005

Nome

Maietti F.

ANNOTAZIONI

Osservazioni

L'altezza del manufatto è stata rilevata dalla quota del terreno antistante. Ai fini della conservazione, si segnala la presenza di: deposito superficiale coerente ed incoerente diffuso; incrostazioni; patina e attacco biologico; cavillature; fessurazione; mancanze in corrispondenza della cornice superiore del corpo centrale. Note: questo manufatto è stato oggetto di una campagna di studio e rilievo del degrado effettuata nell'anno accademico 2002-2003 dagli studenti del corso Degrado e diagnostica dei

materiali nell'edilizia storica, facoltà di Architettura,
Università degli Studi di Ferrara.